

ZONE DE FONCTION

Course axe X (Table)	mm	1700 - 2700
Course axe Y (Tête)	mm	1500 - 2700
Course axe Z (Traverse)	mm	1300 - 1700
Diamètre de rotation de la pièce	mm	1500 - 3000

TABLE

Dimension table ou palette	mm	1000x1000 - 2000x2000
Capacité de chargement	kg	jusque 12000

TÊTE HVA

Transmission de la broche		Direct Drive
Puissance broche (S6-40%)	kW	84 / 85
Couple broche (S6-40%)	Nm	901 / 450
Vitesse broche	tr/min	8000 / 12500
Couple de contournage axe A	Nm	4000
Couple de blocage axe A	Nm	8000

TÊTE A

Transmission de la broche		Direct Drive
Puissance broche (S6-40%)	kW	84 / 85
Couple broche (S6-40%)	Nm	901 / 450
Vitesse broche	tr/min	8000 / 12500
Couple de contournage axe A	Nm	5000
Couple de blocage axe A	Nm	10000

AVANCE AXES

Avance rapide axes X,Y,Z	mm/min	jusque 50000
Avance rapide axe B	tr/min	jusque 10
Accélération axes X,Y,Z	m/s ²	3

ZONE DE FONCTION

Course axe X (Table)	mm	1700 - 2700
Course axe Y (Tête)	mm	1500 - 2700
Course axe Z (Traverse)	mm	1300 - 1700
Diamètre de rotation de la pièce	mm	1500 - 3000

TABLE

Dimension table ou palette	mm	Ø1250 - Ø2200
Capacité de chargement	kg	jusque 8000
Vitesse de tournage	tr/min	jusque 350

TÊTE HVA

Transmission de la broche		Direct Drive
Puissance broche (S6-40%)	kW	84 / 85
Couple broche (S6-40%)	Nm	901 / 450
Vitesse broche	tr/min	8000 / 12500
Couple de contournage axe A	Nm	4000
Couple de blocage axe A	Nm	8000

TÊTE A

Transmission de la broche		Direct Drive
Puissance broche (S6-40%)	kW	84 / 85
Couple broche (S6-40%)	Nm	901 / 450
Vitesse broche	tr/min	8000 / 12500
Couple de contournage axe A	Nm	5000
Couple de blocage axe A	Nm	10000

AVANCE AXES

Avance rapide axes X,Y,Z	mm/min	jusque 50000
Accélération axes X,Y,Z	m/s ²	3