

B B B B
1000 2000 3000 4000

ZONE DE FONCTION

| | | |
|---------------------------------|----|-------------|
| Course axe X (Montant) | mm | 5000 |
| | mm | +N x 1000 |
| Course axe Y (Tête) | mm | 2000 - 5000 |
| Course axe Z (Ram) | mm | 1200 - 2000 |
| Course axe W (Broche d'alésage) | mm | 600 - 1000 |
| Course axe Z+W | mm | 1800 - 3000 |

TÊTE-RAM

| | | |
|---------------------------|--------|-------------------|
| Section ram | mm | 430x430 - 500x500 |
| Diamètre broche d'alésage | mm | 120 - 160 |
| Transmission de la broche | | Direct Drive |
| Puissance broche (S1) | kW | 66 - 82 |
| Couple broche (S1) | Nm | 1175 - 2494 |
| Vitesse broche | tr/min | 4000 - 5000 |

AVANCE AXES

| | | |
|----------------------------|--------|--------------|
| Avance rapide axes X,Y,Z,W | mm/min | jusque 35000 |
|----------------------------|--------|--------------|